


Dokumentacja fotograficzna rozpoznania zanieczyszczenia w terenie w dniu 15.06.2020 r.



Fot. 1 Przystań WOPR w Łabuzie



Fot. 2 Przystań WOPR w Łabuzie



Fot. 3 Przystań WOPR w Łabuszu



Fot. 4 Przystań WOPR w Łabuszu



Fot. 5 Przystań WOPR w Łabuszu



Fot. 6 Przystań WOPR w Łabuszu



Fot. 7 Przystań MZK Sp. z o.o. w Jamnie



Fot. 8 Przystań MZK Sp. z o.o. w Jamnie



Fot. 9 Przystań MZK Sp. z o.o. w Jamnie



Fot. 10 Przystań MZK Sp. z o.o. w Jamnie



Fot. 11 Przystań MZK Sp. z o.o. w Unieściu



Fot. 12 Przystań MZK Sp. z o.o. w Unieściu



Fot. 13 Przystań MZK Sp. z o.o. w Unieściu



Fot. 14 Przystań MZK Sp. z o.o. w Unieściu